



AMÉRICA FUNDAÇÕES										0001/19							
Sondagem de Reconhecimento a Percussão										SP-002							
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA										Página 1/1							
Obra: ARQUIBANCADA										Data 18/01/2019							
Local: ESTADIO CALDEIRÃO - AV. JURACY ANTUNES CRUZ										18/01/2019							
JARDIM PANORAMA, ESPINOSA-MG																	
Externo: 2"		Altura de queda: 75 cm		Cota da boca do furo: 0,00 m		Ensaio de Avanço por Circulação de Água											
Ø Amostrador Interno: 1 3/8"		Peso (PP): 65 kgf		Revestimento: 2,00 m		Início		10 min		20 min		30 min					
Ø Revestimento (Rev.): 2 1/2"		Escala vertical: 1:100		Nível d'água: Ausente		5,28 m		3,0 cm		2,0 cm		2,0 cm					
Perfuração: CA-Circulação de Água TC-Trado Concha																	
N.A.	Rev. / Perf. (m)	Perfil	Prof. (m)	Classificação do Material	Ensaio SPT			Nº de Golpes Penetração (30 cm)		Compacidade Consistência	Cota (m)	N _{SPT} × Profundidade					
					1ª	2ª	3ª	1ª e 2ª	2ª e 3ª			1ª e 2ª 2ª e 3ª 0 10 20 30 40 50					
Ausente (18/01/2019)	TC CA		0,00	Areia fina, Solo superficial com resíduos vegetais, vermelha	2	2	2	4	4	1	0,00	0					
			0,32														
			1,00	Areia fina, Fofa, marron avermelhada	8	10	13	18	23	4	2						
			2,00	Areia fina, Compacta, marron escura	7	8	8	15	16	3	3						
			2,80	Areia com pedregulho, medianamente compacta a compacta, marron e branca	8	9	10	17	19	4	4						
			5,00		Areia siltosa, Muito compacta, Solo de alteração, cinza.	7	30	-	37/22	30/7	5	-5,00	5				
			5,22														
			5,35														
							Impenetrável ao trépano de lavagem. (5,35 m)										
							LIMITE DE SONDAGEM										
				Obs.: • Sondagem paralisada por apresentar impenetrabilidade ao trépano de lavagem após a última cravação.													